

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00



UZBEKISTAN
airways

www.uzairways.com

Aksiyadorlik jamiyati | Joint-Stock Company

2023_y. «11»_CS № 4.1-884-2

Начальнику ОСНПП
Агенства “Узавиация”
Нишанову Р.М.

Уважаемый Рустам Мамункулович!

Прошу Вас разрешить продлить срок действия пунктов MEL:


a) page 21-08, item 21-01 “ VENTILATION ALTN VALVE” EICAS STATUS MSG,
(DI # 0029081) на ВС B787-8 UK 78703 по 27.05.23 г включительно, category «C».


Председатель группы MEL директор ДЛС

Ким С.Э.

Исполнил:
Инженер 1ЛО (B787)
Тел.:61-81.
Асриян А.И.

Uzbekiston, Toshkent, Amir Temur shoh ko'chasi, 41 GSP-100060
Uzbekistan, Tashkent, 41, Amir Temur avenue GSP-100060



| | | | |
|--|------|--|-------------------------|
|  | | Запрос на продление пунктов MEL MEL extension request | |
| Aircraft type: | | B787-8 | |
| Registration №: | | UK78703 | |
| Operating time of the Aircraft | F.H: | 16133:15 | |
| | F.C: | 3328 | |
| Subject of request: | | Extension of MEL p.21-08, item 21-01, Cat "C" Including 27.05.23 | |
| Description | | "VENTILATION ALTN VALVE" EICAS STATUS MSG | |
| Reason of extension | | Material: ACTUATOR ASSY P/N: 7010073H04 is not available in store. | |
| MEL item: | | 21-01 | Category: "C" |
| DI number: | | DI # 0029081 | Date of issue: 07.05.23 |
| Extension item time limit: 17.05.23 | | | |
| Technical remarks: | | Limitation | |
| <i>N/A</i> | | <i>N/A</i> | |
| Operational remarks | | Limitation | |
| Compensatory measures (if necessary): | | | |
| Rejection | | | |
| Technical responsible: Signature / name: <i>[Signature]</i> <u>Limov</u> Position: <u>Acting director of CAVD</u> Date: <u>10.05.2023</u> | | Operational responsible: Signature / name: <i>[Signature]</i> <u>A. TURSONOV</u> Position: <u>Chief pilot</u> Date: <u>10.05.2023</u> | |

Prepared by MCC: *[Signature]*

Checked by AWD: *[Signature]*

Приложение №1
к Заявке на освобождение
от 11.05.2023

«Утверждаю»
Начальник УБЦиОК
АО «Uzbekistan Airways»

« 11 » 05 2023г.

**Оценка риска
«Неисправность Actuator assy»
B787 (UK78703)**

I. Инициатива по повышению Безопасности полётов.

Уменьшить влияние факторов, способствующих инцидентам, связанных с неисправностью «Actuator assy».

II. Описание потенциального возможного последствия.

Неисправность одного «Actuator assy» не приводит к неисправности Air Conditioning.

III. Описание опасного фактора.

Неисправность «Actuator assy»:

Вероятность 1

Серьёзность 1

Степень риска 1 (Незначительный)

IV. Источник выявления ОФ.

1. Сообщение экипажа.

V. Причины возникновения ОФ.

Отказ агрегата системы Air Conditioning.

VI. Корректирующие действия / Мероприятия по снижению риска.

1. В соответствии пункта MEL page 21-08, item 21-01 производителя разрешается эксплуатация ВС.

2. Один может быть нерабочим при условии:

а) Выпускной клапан альтернативной вентиляции отключён, закрыт,

и

б) Кондиционеры работают в обычном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для нормальной работы блока кондиционирования воздуха определённые элементы, связанные с этой системой, должны работать нормально. Смотрите список этих пунктов, приведенный в разделе MEL item 21-51-01.

VII. Лица ответственные за реализацию корректирующих действий.

Пункты 1 и 2

Технический директор
АО «Uzbekistan Airways»
Киясов У.М.

Пункт 3

Директор ДЛС
АО «Uzbekistan Airways»
Ким С.Э.

VIII. Срок исполнения корректирующих действий

14.05.2023

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TRANSPORT VAZIRLIGI HUZURIDAGI
FUQARO AVIATSIYASI AGENTLIGI

CIVIL AVIATION AGENCY
UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

“O‘ZAVIATSIYA” AGENTLIGI

CAA OF UZBEKISTAN

O'zbekiston Respublikasi, 100015, Toshkent shahri, Nukus ko'chasi, 73-b' / av / 73-b' Nukus street, Tashkent, 100015, Republic of Uzbekistan
Tel: (+998 78) 120-00-60, Fax: (+998 71) 254-14-82, www.uzcaa.uz, E-mail: caa@uzcaa.uz, E-xat: uzcaa@exat.uz

Sertifikatlash va parvozlar amalga oshirilishini nazorat qilish bo'limi

2023 yil « 15 » 05

01-39/13-1130-son

Председателю
гр. MEL ДЛС
Ким С.Э.

Ссылаясь на протокол заседания группы MEL АО «Uzbekistan airways» № 02/05 ЛО (Boeing 787) от 11.05.2023г. письмо Председателя группы MEL ДЛС № 4.1-854-2 от 11.05.2023г. в целях предотвращения сверхнормативного простоя ВС B787-8 UK 78703 разрешаю согласно MEL B787 «Uzbekistan airways» продлить срок действия MEL page 21-08, item 21-01, «VENTILATION ALTN VALVE» EICAS STATUS MSG, (DI #0029081), «Rectification interval» category «C», с 18.05.2023. по 27.05.2023г. включительно.

Ограничения по эксплуатации: Отсутствуют.

Начальник ОСНПП



Нишанов Р.М.